



NEWEX®

Passo a Passo para conexão TC502

Passo 1 – Ir nas configurações de Bluetooth do Windows/Mac.

Passo 2 – Apertar FN + C, e aguardar aparecer o nome do dispositivo “TC502” na lista.

Passo 3 – Inserir o pin “0000” no teclado do computador e apertar em “Conectar”

Passo 4 – Logo em seguida, digitar novamente “0000” no **TECLADO CLASS – TC502 OEX** e apertar “Enter”.

Passo 5 – O **TECLADO CLASS – TC502 OEX** irá se conectar com o computador.

OBS: LEMBRANDO QUE ESSE PROCEDIMENTO DEVE SER FEITO EM ATÉ NO MÁXIMO 20 SEGUNDOS, CASO PASSE DE 20 SEGUNDOS O MELHOR A SE FAZER É RECOMEÇAR O PROCESSO.



OEX

GP Batteries

55 11 3664.3202